

Identification

Identifiant	29SIS03909
Nom usuel	GARCIA
Adresse	Z.I Kerivin
Lieu-dit	
Département	FINISTERE - 29
Commune principale	SAINT MARTIN DES CHAMPS - 29254
Caractéristiques du SIS	<p>Le 5 mars 1973, M. Garcia reçoit un récépissé de déclaration pour un atelier de réparation de véhicules, carrosserie et peinture (fosse épurateur, cabine de peinture). Le site était préalablement en prairie.</p> <p>L'arrêté préfectoral du 29 janvier 1988 autorise M. Garcia à exploiter un dépôt de déchets de métallique et alliage et de carcasse de véhicules hors d'usage (VHU).</p> <p>Le 16 octobre 1995 un récépissé de déclaration pour une activité de transport et de négoce de déchets d'emballage a été délivré à M. Garcia.</p> <p>L'ensemble du site est utilisé petit à petit pour stocker des déchets banals. La nature et l'épaisseur des déchets sont très variables et difficilement quantifiables.</p> <p>En 2007, tout nouveau dépôt de déchets est stoppé.</p> <p>Dans la partie Est du bâtiment, il reste les vestiges de la cabine de peinture avec une fosse. Une cuve à huile usagée (5 000 l. environ) et une cuve à fioul (1 500 l.) sont présentes. Il s'agit de cuves simples parois reposant sur la dalle béton sans bac de rétention.</p> <p>Des déchets de plastiques, de papiers/cartons usés ou souillés et de déchets de bois en quantité importante sont à l'origine de la pollution du site.</p> <p>L'arrêté préfectoral du 11 juin 2007 prescrit la réalisation d'un diagnostic environnemental. Il a permis de mettre en évidence la présence d'hydrocarbures à proximité de l'ancien garage et une contamination plus ou moins importante de l'ensemble du site, excepté l'extrémité nord, par des métaux lourds (principalement de l'arsenic, du cadmium, du cuivre, du zinc et du plomb).</p> <p>Un diagnostic des sols a été réalisé en 2009. Les sondages n'ont pas pu être faits au endroits très encombrés.</p> <p>Le diagnostic met en évidence :</p> <ul style="list-style-type: none">- aucune trace de solvants,- une contamination des sols par les hydrocarbures au niveau des remblais, et notamment à proximité de la cuve à huiles usagées,- une contamination importante et sur l'ensemble du site par les métaux lourds, en particulier l'arsenic, le cuivre, le zinc, le plomb et le cadmium,

- les terrains situés dans la partie NO du site semble moins impactée.

Des analyses complémentaires devront être réalisées lorsque l'ensemble des déchets sera retiré.

L'arrête préfectoral du 11 juin 2009 réglemente les mesures d'évacuation des déchets, dans le but de prévenir une éventuelle pollution. Au 20 août 2012, 649 tonnes de déchets ont été évacués. A ce jour, in situ, il n'y a aucune présence de déchets cartons, papiers et bois (sauf une benne de 20 m3 de bois de chauffage). Il reste à évacuer une petite quantité de ferraille et plastiques.

L'arrêté préfectoral du 23 mars 2010 prescrit la surveillance semestrielle des eaux souterraines pour les paramètres hydrocarbures (C10-C40), arsenic, cadmium, cuivre, zinc et plomb, ainsi qu'un bilan quadriennal.

Les résultats d'analyses obtenus sur les eaux souterraines lors des campagnes de 2010 et 2011 ne montrent pas d'anomalies significatives : absence d'hydrocarbures et traces en cadmium, cuivre, plomb et zinc.

Le schéma conceptuel prévient d'un risque éventuel pour le forage situé à 90 mètres en aval hydraulique du site à usage d'eau potable. Des analyses multi paramètres ont été effectuées sur ce forage en octobre 2013 et octobre 2014. Les résultats des analyses mettent en évidence une eau potable d'un point de vue physico-chimique pour les paramètres analysés, avec des teneurs conformes aux valeurs limites pour les eaux potables. Cependant, ni les métaux lourds, ni les hydrocarbures n'ont été analysés.

Etat technique Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation dans l'immédiat

Observations

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	29.0059	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=29.0059

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection Stockage de déchets divers et ancien garage automobile (mécanique et carrosserie).

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 195074.0 , 6850781.0 (Lambert 93)

Superficie totale 35508 m²

Perimètre total 2487 m

Liste parcellaire cadastral


Date de vérification du 09/08/2018
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
SAINT MARTIN DES CHAMPS	AK	118	08/03/2017
SAINT MARTIN DES CHAMPS	AK	116	08/03/2017
SAINT MARTIN DES CHAMPS	AK	121	08/03/2017
SAINT MARTIN DES CHAMPS	AK	117	08/03/2017
SAINT MARTIN DES CHAMPS	AK	115	08/03/2017
SAINT MARTIN DES CHAMPS	AK	122	08/03/2017


Documents


Cartographie



 Périmètre du SIS
 Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS03909



 Périmètre du SIS
 Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS03909