

CHAPELLE DE PONT-CHRIST

- ▣ **Typologie** : édifices religieux et leurs abords
- ▣ **Nom** : ruines de la chapelle, arbres, rivière de l'Élorn et vieux pont
- ▣ **Commune concernée** : La Roche-Maurice
- ▣ **Acte et date de classement** : arrêté du 20 mai 1925
- ▣ **Critère de classement** : historique
- ▣ **Statut de propriété** : communal
- ▣ **Existence d'autres mesures de protection ou de gestion sur le site** :
 - monuments historiques classés : ruines de l'église de Pont-Christ et calvaire attenant
 - site Natura 2000 (Directive habitats)
- ▣ **Existence d'un site classé, inscrit ou d'une ZPPAU(P) contigu(s)** : néant

Description

La chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours a été édifiée en 1533 sur la rive sud de l'Élorn, au sein du village de Pont-Christ. Cette chapelle fût la proie d'un incendie à la fin du XIX^e siècle et il n'en subsiste plus aujourd'hui que des ruines.

Le classement concerne les ruines, le vieux pont permettant de franchir l'Élorn, le fleuve lui-même et quelques arbres. Toutefois, l'extension du site classé ne peut être précisément appréhendée dans la mesure où l'arrêté instaurant la protection n'est associé à aucune délimitation explicite.

Le pont, construit en schiste, comprend deux arches plein cintre séparées par une pile centrale. Le tablier en léger dos d'âne est doté de deux parapets maçonnés qui rétrécissent la voie de circulation au droit du franchissement du fleuve.

Les arbres existants à la date du classement ont été remplacés par des érables sycomores. L'actuel alignement, en lieu et place des arbres d'origine, surplombe un mur de soutènement qui protège l'enclos de l'érosion par les eaux du fleuve.

Les vestiges de la chapelle conservent un clocher à flèche octogonale et une partie des murs de l'édifice avec des ouvertures à arcs en ogive. L'enclos est en majorité enherbé, quelques secteurs sont gravillonnés. Le sol de l'intérieur de la chapelle a fait l'objet d'un pavement.

Le placître recèle une croix et un calvaire. La croix datée du Moyen-Âge se situe sur le mur d'enclos à l'entrée du site. Il s'agit d'une croix monolithique avec un crucifix. Le calvaire, daté du XVI^e siècle, est dressé sur un socle cubique. A son sommet deux statues accolées de la Vierge et de Saint-Pierre remplacent le statuaire d'origine.

▼ La chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours édifiée en 1533 est aujourd'hui à demi ruinée.



n°4




Diagnostic

Le site présente un bon état général de conservation après des travaux de restauration qui sont intervenus entre 1988 et 1992.


Le pont sur l'Élorn a fait l'objet de consolidations et tout au plus peut-on noter une tendance à l'envahissement par la végétation. Les ruines de la chapelle elles-mêmes ont également fait l'objet d'une réhabilitation, couplée à une mise en valeur des vestiges en place.

L'alignement planté existant à la date du classement a été renouvelé, par une essence sans doute différente de celle d'origine.

Le caractère à la fois disparate et austère des deux panneaux d'information mérite d'être signalé.



▲ Le vieux pont qui franchit l'Élorn est largement colonisé par la végétation.



▲ L'alignement d'érables sycomores plantés en remplacement des arbres à l'origine du classement.



◀ Le calvaire du XVI^e siècle.

▼ Le placître de la chapelle et ses deux croix.



Enjeux - Orientations

▣ Améliorer le cadre de présentation et de mise en valeur des ruines et des calvaires.

▣ Dégager la végétation au niveau du vieux pont.