


Vue aérienne du site (source : Géoportail)

➤ Photographies du site avant débroussaillage réalisé en 2011



Ancien chemin d'accès au site





Ancien carreau minier



Emplacement du montage M2 présentant un fontis d'environ 1,5 m de profondeur

➤ Photographies du site après débroussaillage réalisé en 2011 :



Ancien carreau minier après débroussaillage





Montage M2 après remblayage



Forage technique (diamètre : 150 mm) situé au NW du site (dans le bois)



Verse à stériles située à l'Est du site, envahie par la végétation



➤ Photographies illustrant l'ancien circuit des eaux d'exhaure pendant exploitation :





Photo 1 : Ancien fossé utilisé pour le circuit des eaux d'exhaure, situé dans le bois à l'Ouest du site



Photo 2 : Chemin d'accès au hameau de Guern en Tal et localisation de l'ancien fossé utilisé pour le circuit des eaux d'exhaure





Photo 3 : Localisation du rejet des eaux d'exhaure et de la source alimentant le ruisseau du talweg de Guern en Tal



Photo 4 : Zone marécageuse localisée en aval immédiat du rejet pendant exploitation