

Site (abréviation) :	SULLIADO (SUL)
Nombre total de chantier (numéros de fiche) :	1 (187a)
Nature des chantiers miniers :	Travaux miniers souterrains.
Période d'exploitation minière:	1969 - 1976
Surface du site :	0 ha 60 a

ACTIVITES ACTUELLES
SITUATION GEOGRAPHIQUE
Département : Morbihan
Commune : Persquen
Situation : à 800 m au NE de Persquen.

SITUATION GEOLOGIQUE
Massif granitique de Pontivy : leucogranites, à grain fin-moyen, à deux micas (avec muscovite > biotite), entrecoupés par de nombreux filons aplitiques et pegmatitiques. Lentille minéralisée le long d'une faille orientée N-S.
SITUATION PAYSAGERE ENVIRONNANTE
Paysage présentant un vallonnement très adouci. Prairies et quelques bois. Site localisé à flanc de coteau.

SENSIBILITE DU SITE ET DES ENVIRONS	
- habitations :	<ul style="list-style-type: none">• Village de Persquen à 800 m au SW.• Hameau de Sulliado à 450 au Nord.• Hameau de Kerleau à 650 m au NW.• Hameau de Villeneuve à 500 m au SW.• Hameau de Bellevue à 600 m au SW.• Hameau de Prat-Mérien à 500 m au Sud. <p>Nombre d'habitants de la commune de Persquen : 339 habitants (17 hab. /km²) - (Source INSEE : recensement 2008)</p>
- élevage, cultures :	Élevage de vaches laitières et quelques cultures de céréales (maïs).
- flore et faune :	Sans information.
- zones protégées :	<u>Sur le site :</u> <ul style="list-style-type: none">• ZNIEFF de type II n°06300000 : Le Scorff – Forêt de Pont Calleck <u>Dans un rayon de 5 km autour du site :</u> <ul style="list-style-type: none">• ZNIEFF de type I n°00000587 : Marais et Etang de Manteantoux, à 4 km au Sud-Est, hors bassin hydrographique• Site Natura 2000 FR5300026 : Rivière du Scorff, Forêt de Pont Calleck, Rivière Sarre, à 1,2 km à l'Ouest et au Sud et en aval hydraulique
- ouvrages publics :	Route reliant le Sulliado à la RD130. Route départementale 3 située à 450 m à l'Ouest du site. Route départementale 130 située à 400 m au Sud du site.
- réseau hydro. :	<i>Bassin versant de la rivière le Scorff.</i> Un ruisseau s'écoule en bordure Est du site, puis se jette dans le ruisseau du Chapelain, affluent de la rivière le Scorff.

SITUATION ADMINISTRATIVE AU NIVEAU LOCAL
25/05/1957 : Décret accordant un permis de recherches dit « de Lignol » au profit de M. Monpas.

<p>09/08/1958 : Décret autorisant la mutation du permis de recherches de Lignol au profit de la SIMURA (permis prolongé par décret des 17/05/1960, 18/02/1961 et 23/12/1963).</p> <p>06/10/1966 : Arrêté ministériel prorogeant partiellement le permis de recherches de Lignol au profit de la SIMURA.</p> <p>14/04/1970 : Octroi par décret de la concession dite « de Lignol » au profit de la SIMURA.</p> <p>20/11/1991 : Mutation de la concession de Lignol par décret au profit de COGEMA (valide jusqu'au 29/04/2020).</p> <p>Janvier 1994 : Déclaration de délaissement par COGEMA.</p> <p>30/05/1994 : Lettre DRIRE actant la déclaration de délaissement et demandant un contrôle annuel des chantiers.</p>
<p>ICPE (si oui voir fiche ICPE) :</p> <p>Non.</p>
<p>PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (et contraintes éventuelles)</p> <p>Non renseigné.</p>
<p>AUTRES ENGAGEMENTS PRIS</p>
<p>ETAT FONCIER CADASTRAL</p> <p>Propriété AREVA : Commune de Persquen, section : ZC, parcelles : 11 (non concernée par les travaux miniers) et 21.</p> <p>Propriété non AREVA : Commune de Persquen, section : ZC, parcelle : 19.</p>
<p>ETUDE D'IMPACT (date, objet)</p>
<p>REAMENAGEMENT : TRAVAUX ENTREPRIS</p> <p>Un montage d'aérage a été remblayé avec les stériles disponibles sur place.</p> <p>Une dalle a été coulée à 12 m dans le puits et la partie supérieure a été remblayée.</p> <p>Le carreau a été nettoyé et remodelé.</p>
<p>REJETS D'EAU</p> <p>Lieu : Présence de fossés de drainage mis en place par le locataire.</p> <p>Station de traitement : Non</p> <p>- en activité (date d'arrêt) : /</p> <p>- localisation : /</p> <p>Produits utilisés : utilisation ; mode d'entreposage ; sécurité ; informations écotoxicologiques:</p> <p>/</p>
<p>RESTENT EN PLACE</p>
<p>AMENAGEMENT DES PARTIES ENCORE EN ACTIVITE</p>
<p>MISE EN SECURITE</p>
<p>INCIDENTS CONNUS A CE JOUR (durant l'activité ou après l'arrêt définitif)</p> <p>06/05/1976 : Un important éboulement entraîne l'arrêt définitif de l'exploitation.</p>