



Place Saint-Michel  
56330 PLUVIGNER

## COMMUNE DE PLUVIGNER

### ETUDE DU SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL

#### PHASE 1 ET 2 : ETUDE DETAILLEE DE LA SITUATION ACTUELLE ET ETUDE SOMMAIRE DE LA SITUATION FUTURE

#### 2 - ANNEXES

	<b>SIEGE</b>	<b>IMPLANTATION REGIONALE</b>
	<b>CABINET BOURGOIS</b> 3 rue des Tisserands CS 96838 - BETTON 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX <b>Téléphone</b> : 02-99-23-84-84 <b>Télécopie</b> : 02-99-23-84-70 <b>E-mail</b> : cabinet-bourgois@cabinet-bourgois.fr	<b>CABINET BOURGOIS</b> ZI du Prat 1, rue Alain Gerbault 56 000 Vannes <b>Téléphone</b> : 02-97-42-52-00 <b>Télécopie</b> : 02-97-42-57-66 <b>E-mail</b> : cb-vannes@cabinet-bourgois.fr

GRUPE MERLIN/Réf doc : N° 851118 – 804 - ETU - ME – 1 – 003

Ind	Etabli par	Approuvé par	Date	Objet de la révision
A	C. TRINQUART	C. SIMONNEAU	25/02/2015	Mise à jour du schéma directeur de 2012 suite nouveau zonage PLU de décembre 2014

## SOMMAIRE

ANNEXE 1 : CARACTERISTIQUES DES SOUS-BASSINS.....	3
ANNEXE 2 : RESULTATS DES SIMULATIONS DE SITUATION ACTUELLE - PLUIE DE RETOUR DE 2 ANS .....	5
ANNEXE 3 : RESULTATS DES SIMULATIONS DE SITUATION ACTUELLE – PLUIE DE RETOUR DE 10 ANS.....	7
ANNEXE 4 : RESULTATS DES SIMULATIONS DE SITUATION ACTUELLE – PLUIE DE RETOUR DE 30 ANS.....	9
ANNEXE 5 : RESULTATS DES SIMULATIONS DE SITUATION ACTUELLE – PLUIE CENTENNALE .....	11

## **ANNEXE 1 : CARACTERISTIQUES DES SOUS-BASSINS**



**ANNEXE 2 : RESULTATS DES SIMULATIONS DE SITUATION  
ACTUELLE - PLUIE DE RETOUR DE 2 ANS**



**ANNEXE 3 : RESULTATS DES SIMULATIONS DE SITUATION  
ACTUELLE – PLUIE DE RETOUR DE 10 ANS**





**ANNEXE 4 : RESULTATS DES SIMULATIONS DE SITUATION  
ACTUELLE – PLUIE DE RETOUR DE 30 ANS**



**ANNEXE 5 : RESULTATS DES SIMULATIONS DE SITUATION  
ACTUELLE – PLUIE CENTENNALE**