


SITES MINIERS ET BASSINS VERSANTS L'ELLE, LE SCORFF ET LE BLAVET



Figure 4.1



- LISTE DES USINES ET BARRAGES HYDROELECTRIQUES :**
- 1 : Usine hydroélectrique d'Inzinzac-Lochrist
 - 2 : Barrage du Pont Augan à Quistinic
 - 3 : Barrage hydroélectrique de Trémorin à Quistinic
 - 4 : Barrage hydroélectrique de Saint-Adrien à Quistinic
 - 5 : Barrage hydroélectrique de Talhouët à Quistinic
 - 6 : Barrage de la Minoterie du Moulin de Brulé d'en Bas à Burbry
 - 7 : Barrage du Moulin de Brulé d'en Haut à Burbry
 - 8 : Usine hydroélectrique et Ecluse de Boternau à Melrand
 - 9 : Usine hydroélectrique et barrage de Guerlédan à Mur de Bretagne

Légende :

- ⊗ Site minier
- Rejet identifié
- - - Rejet identifié pendant exploitation
- ... Rejet potentiel
- Points de prélèvement AREVA « aval site »
- Points de prélèvement AREVA « Milieu Naturel »
- Cours d'eau
- Plan d'eau
- Barrage / usine hydroélectrique
- Débit moyen des stations hydrométriques

SANS ECHELLE