

Identification

Identifiant	29SIS02946
Nom usuel	Ancienne décharge de Kerjézéquel
Adresse	Kerjézéquel
Lieu-dit	
Département	FINISTERE - 29
Commune principale	LESNEVEN - 29124
Caractéristiques du SIS	<p>Le site correspond à un ancien lieu de collecte et de stockage de déchets, dont (arrêté préfectoral du 17 juillet 1975) :</p> <ul style="list-style-type: none">- les ordures ménagères et les déchets industriels banals (dépôts de 1975 à 1989).- les monstres, les déchets verts, les déchets inertes et les ferrailles (dépôts de 1989 à 1997). <p>Le site est découpé en 4 parties distinctes ayant été réhabilitées différemment :</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone A – sud du site :<ul style="list-style-type: none">- nivellement du massif- couverture de terre végétale (0,60m)- plantation d'arbres- Zone B – centre sud du site :<ul style="list-style-type: none">- busage du ruisseau sur 600m- nivellement du massif- fossé central de récupération des eaux- couverture de remblai compacté (0,40m) et terre végétale (0,60m)- plantation d'arbres- chemin- Zone C – centre nord du site :<ul style="list-style-type: none">- fossé central de récupération des eaux- buse de liaison du fossé vers le nouveau busage- décaissement de la terre végétale- couverture de remblai compacté (0,40m) et terre végétale (0,60m)- plantation d'arbres- Zone option – nord du site<ul style="list-style-type: none">- couverture de terre végétale (0,30m)- plantation d'une végétation herbacée (éventuellement d'arbres) <p>Les restrictions préconisées sont :</p> <ul style="list-style-type: none">- usages futurs du site de type non sensibles,- interdiction de culture de végétaux susceptibles d'entrer dans la chaîne alimentaire,- interdiction de prélèvements d'eau dans la nappe,- modalités d'accès aux contrôles de la qualité des eaux,- modalités de gestion garantissant la compatibilité des usages avec l'état des sols et des eaux,- modalités d'exploitation et d'entretien, le cas échéant, nécessaires à la pérennité des mesures de confinement.

La qualité du ruisseau jouxtant le site est dégradé par de l'ammoniac.

Il existe une contamination des sédiments en sortie de la buse et un entraînement de ces sédiments contaminés vers l'aval.

Des lixiviats s'écoulent et présentent des traces d'arsenic, plomb, aluminium, fer et manganèse.

Les lixiviats anciens sont dégradés et les lixiviats les plus récents proviennent des déchets verts.

Etat technique Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre)

Observations

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	BRE2903221	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2903221
Administration - Autre	Base ou inventaire non précisé	Infos UT29	

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques gérés

Commentaires sur la sélection Ancienne décharge.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 160937.0 , 6857006.0 (Lambert 93)

Superficie totale 51472 m²

Perimètre total 4894 m

Liste parcellaire cadastrale

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
LESNEVEN	0A	1820	19/03/2019
LESNEVEN	0A	242	19/03/2019
LESNEVEN	0A	253	19/03/2019
LESNEVEN	0A	254	19/03/2019
LESNEVEN	0A	1823	19/03/2019
LESNEVEN	0A	252	19/03/2019
LESNEVEN	0A	255	19/03/2019
LESNEVEN	0A	1975	19/03/2019
LESNEVEN	0A	1976	19/03/2019
LESNEVEN	0A	1977	19/03/2019
LESNEVEN	0A	1978	19/03/2019
LESNEVEN	0A	256	19/03/2019
LESNEVEN	0A	271	19/03/2019
LESNEVEN	0D	1078	19/03/2019
LESNEVEN	0D	1110	19/03/2019
LESNEVEN	0D	1080	19/03/2019
LESNEVEN	0D	1079	19/03/2019
LESNEVEN	0A	1821	19/03/2019
LESNEVEN	0A	230	19/03/2019
LESNEVEN	0A	241	19/03/2019
LESNEVEN	0D	1111	19/03/2019

Documents

Cartographie

