

## Identification

Identifiant	29SIS03813
Nom usuel	Ancienne décharge de Kerguelen
Adresse	Kerguelen
Lieu-dit	
Département	FINISTERE - 29
Commune principale	PLABENNEC - 29160
Caractéristiques du SIS	Le site correspond à une ancienne décharge d'ordures ménagères.  A la fermeture du site en 1989, le terrain a été recouvert de terre végétale et boisé par le SIVOM .
Etat technique	Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement nécessaire
Observations	

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	BRE2903573	<a href="http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2903573">http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2903573</a>

## Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer
Commentaires sur la sélection	Ancienne décharge.

## Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	153745.0 , 6845497.0 (Lambert 93)
Superficie totale	9253 m <sup>2</sup>
Perimètre total	453 m

## Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
PLABENNEC	ZX	40	22/02/2017

## Documents

# Cartographie

