

Identification

Identifiant	29SIS02971
Nom usuel	Ancienne décharge de Doulez
Adresse	Doulez
Lieu-dit	
Département	FINISTERE - 29
Commune principale	PLOUGAR - 29187
Caractéristiques du SIS	<p>Le site correspond à une ancienne carrière remblayée par des déchets, dont les ordures ménagères, les monstres, les déchets inertes, les déchets agricoles, les déchets verts.</p> <p>Les dépôts ont eu lieu de 1965 à 2002.</p> <p>La distance séparant les déchets de la rive ne dépasse pas 50 m par endroit.</p> <p>La superficie du dépôt est de 5 000 m² pour une hauteur de 15-20 m.</p> <p>Le site a reçu un volume d'environ 175 000 m³ soit environ 220 000 tonnes de déchets en 37 ans.</p> <p>Au vu des résultats d'analyses, un seul échantillon d'eau de la nappe, prélevé à une vingtaine de mètres en aval du site en période de hautes eaux, présente un impact sur les eaux souterraines.</p> <p>Le site a été réhabilité de la façon suivante :</p> <ul style="list-style-type: none">- nettoyage global du site et de ses abords;- débroussaillage du site;- les fronts ont été reprofilés pour adoucir les pentes (maximum 50%);- comblement du marais Est par des remblais naturels (20 000 m³);- nivellement de la décharge : création d'un profil en glacis sur le massif vers le Sud-Ouest, sur le marais remblayé vers le Sud-Est et sur la zone boisée vers le Nord Ouest (pentes de 3% en tout point);- création de talus argileux (longueur 595 m);- réalisation d'une couche de fermeture de 0.50 m d'argile pour isoler les déchets et de 0.30 m sur la partie marécageuse;- réalisation d'un fossé en pied de front (175 m) pour collecter les effluents et connexion de ce fossé au ruisseau par un busage de 400 mm de diamètre et profond de 0.30m;- réalisation d'un fossé périphérique pour la récupération des eaux amont (longueur 200 m, profondeur 0.30 m);- réalisation d'une couche de finition de 0.30m de terre végétale;- plantation d'herbacées sur l'aire de la décharge;- pose d'un panneau d'information sur l'opération de réhabilitation à l'entrée du site.
Etat technique	Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement nécessaire
Observations	

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	BRE2900887	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2900887
Administration - Autre	Base ou inventaire non précisé	Infos UT29	
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base S3IC (Installations Classées)	55.20522	

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer

Commentaires sur la sélection Ancienne décharge.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 171323.0 , 6852164.0 (Lambert 93)

Superficie totale 36240 m²

Perimètre total 1706 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire 16/05/2019

Commune	Section	Parcelle	Date génération
PLOUGAR	0C	919	13/06/2017
PLOUGAR	0C	936	13/06/2017
PLOUGAR	0C	937	13/06/2017


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS02971



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS02971