

Identification

| | |
|-------------------------|--|
| Identifiant | 29SIS05132 |
| Nom usuel | Entreprise PB&M Ouest (ex-gueguen Bois) |
| Adresse | Rue de Bel Air |
| Lieu-dit | |
| Département | FINISTERE - 29 |
| Commune principale | PLUGUFFAN - 29216 |
| Caractéristiques du SIS | <p>Le site correspond à une ancienne entreprise spécialisée dans le traitement du bois (chlorophénol ou équivalent) qui a fonctionnée de 1984 à 1998.</p> <p>2 cuves étaient présentes sur le site (38 m3 et 5 m3).</p> <p>Dans le cadre de la cessation, des restrictions d'usage sont préconisées :</p> <p>Usage des sols :</p> <ul style="list-style-type: none">- proscrire les usages résidentiels, les cultures de plantes ou de fruits destinés à l'alimentation humaine ou animale au droit de la zone de pollution résiduelle ;- proscrire la construction de bâtiments au droit de la zone de pollution résiduelle, à moins d'avoir obtenu au préalable les autorisations requises et d'avoir procédé à une nouvelle analyse des risques ;- proscrire le passage d'une canalisation d'eau potable au droit de la zone polluée ou isoler la canalisation vis-à-vis des matériaux pollués (passage dans un carneau étanche dans le temps) ;- interdire les affouillements (tranchées, puits, fondations...) et creusements de toutes sortes dans la zone polluée sauf si des mesures spécifiques de gestion sont prévues: remise en état du dispositif de confinement des matériaux pollués (géotextiles, géomembranes, filets avertisseurs), information des travailleurs, équipements de protection adaptés, tri et contrôle des matériaux par une entreprise spécialisée en cas d'excavation, élimination des déchets en centre de traitement spécialisé. <p>Ressources en eaux:</p> <ul style="list-style-type: none">- en cas d'usage, vérifier au préalable la qualité des eaux souterraines (paramètres arsenic, hydrocarbures C10-C40 et chlorophénols);- maintenir l'accès aux piézomètres de contrôle présents sur le site afin de permettre une surveillance des eaux souterraines. <p>Une visite de l'inspecteur des installations classées le 10 novembre 2010 a permis de constater que la zone contaminée a été bitumée.</p> <p>Le site est actuellement inoccupé.</p> |
| Etat technique | Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre) |
| Observations | |

Références aux inventaires

| Organisme | Base | Identifiant | Lien |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|---|
| Etablissement public - BRGM | Base BASIAS | BRE2903319 | http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2903319 |
| Administration - Autre | Base ou inventaire non précisé | Infos UT29 | |

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection Entreprise de menuiserie et traitement du bois

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 168222.0 , 6787612.0 (Lambert 93)

Superficie totale 18184 m²

Perimètre total 1570 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire 14/11/2016

| Commune | Section | Parcelle | Date génération |
|-----------|---------|----------|-----------------|
| PLUGUFFAN | AI | 74 | 02/06/2017 |
| PLUGUFFAN | AI | 72 | 02/06/2017 |
| PLUGUFFAN | AI | 73 | 02/06/2017 |
| PLUGUFFAN | AI | 75 | 02/06/2017 |
| PLUGUFFAN | AI | 47 | 02/06/2017 |


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS05132



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS05132