

Identification

Identifiant	56SIS06685
Nom usuel	Ancien site Le Gall
Adresse	37 rue du 65 ^e régiment d'infanterie
Lieu-dit	
Département	MORBIHAN - 56
Commune principale	VANNES - 56260
Caractéristiques du SIS	Le site correspond à un ancien dépôt de liquide inflammable en cuves aériennes.

Il se situe dans le quartier nord de la gare de Vannes, au nord immédiat de l'ancienne emprise de la société Boulonnaise des Travaux et Constructions. Cette société a implanté sa division Bois (menuiserie, charpente) à Vannes en 1914 sur 6 ha entre la rue de Strasbourg et le chemin de Saint Guen (actuel rue du 65^e RI). La vente des terrains "La Boulonnaise" par lot a donné naissance à la ZI de Vannes.

Le site a été le siège de la société BP à partir de 1923 jusqu'en 1981.

L'installation comportait :

- 3 cuves aériennes de fuel - essence (2 x 8 m³ + 10 m³) dans la bâtiment au nord,
- 3 cuves aériennes de 30 m³ de fuel, sur rétention,
- des stockages divers d'huiles en fûts et bidons au droit des deux bâtiments,
- 1 zone de livraison du fuel et 2 bras de chargement.

Un diagnostic des sols a été réalisé en juillet 2010. Il met en évidence :

- 2 zones de contamination (ouest du site et dans le bâtiment en partie nord),
- jusqu'à 3 mètres de profondeur,
- par des hydrocarbures totaux (HCT) et des hydrocarbures C6-C10 (volatils type gasol/fuel),
- la présence de d'éléments traces métalliques dans des gammes de valeurs correspondantes aux zones industrielles,
- l'absence de BTEX et de naphthalène.

Du fait de son implantation en ZI et des activités exercées à proximité, il est probable que des polluants dans les sols soient dus à des retombées ou à des migrations par les eaux provenant des activités alentours.

Des sondages complémentaires doivent être réalisés afin de définir la surface impactée.

Des mesures de gestion des pollutions devront être mises en oeuvre suivant l'aménagement et l'usage projeté.

Etat technique	Site nécessitant des investigations supplémentaires
----------------	-----------------------------------------------------

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	BRE5602877	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE5602877

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection Pollution des sols.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 268851.0 , 6745493.0 (Lambert 93)

Superficie totale 1224 m²

Périmètre total 198 m

Liste parcellaire cadastral


Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
VANNES	AW	47	26/01/2018

Documents


Titre	Commentaire	Diffusé
Diagnostic initial des sols	n°E14Q/10-284 du 23 juillet 2010	Non

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 56SIS06685



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 56SIS06685