

Identification

Identifiant	29SIS03827
Nom usuel	COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUEST
Adresse	Zone industrielle du Buis
Lieu-dit	Kerédern
Département	FINISTERE - 29
Commune principale	GUILERS - 29069
Caractéristiques du SIS	<p>Le site a été le siège de deux établissements autorisées par l'arrêté d'autorisation du 15 novembre 1994.:</p> <ul style="list-style-type: none">- entreposage d'hydrocarbures (fuel, Gasoil), exploité par la Société SOFIQUEM, devenue SAS Société des COMBUSTIBLES DE L'OUEST en 2005, puis SAS COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUEST en janvier 2014;- transit de déchets (huiles usagées), exploité par la Société ROLLAND SA. <p>Le site renferme 3 réservoirs enterrés de 100 m3, un réservoir aérien de 150 m3, une installation de chargement de véhicules routiers, une station de distribution de carburant, une fosse de lavage des véhicules , deux séparateurs d'hydrocarbures.</p> <p>Fin 2002, la Société SOFIQUEM a initié la procédure de cessation d'activités pour ce qui concerne la partie du site relevant de sa responsabilité (parcelles BS 129). Les installations pétrolières exploitées par la société Sofiquem ont été démantelées d'octobre à décembre 2003. Le site a été remis en état pour un usage de parking.</p> <p>Une étude de sols a permis de localiser deux zones de pollution par les hydrocarbures. Il s'agit d'une pollution ancienne étant donné l'état de dégradation des hydrocarbures présents.</p> <p>L'ESR associée conduit à un classement 2 (site nécessitant une surveillance) pour les eaux souterraines et pour les sols en cas de contact à l'occasion de travaux.</p> <p>L'arrêté préfectoral du 11 mars 2004 encadre les travaux de réhabilitation ; travaux qui ont été réalisés entre janvier 2004 et juillet 2005 .</p> <p>A l'été 2005, le traitement "in situ" a atteint ses limites et a été arrêté. Une pollution résiduelle dans les sols est donc laissée en place (hydrocarbures C10-C40 non volatils). Il a été mis en évidence l'absence de risque significatif pour les usagers du site (usage industriel) par inhalation d'air intérieur et extérieur.</p> <p>L'arrêté préfectoral complémentaire du 8 mars 2007 prescrit la surveillance semestrielle des eaux souterraines (hydrocarbures C10-C40) et la nécessité d'une mise en œuvre de restrictions d'usage des sols et des eaux souterraines impropres à tous usages.</p>

Le bilan de la surveillance des eaux, de juin 2006 à juin 2015 met en évidence :

- Des teneurs en hydrocarbures C10-C40 fluctuant dans le temps, avec des pics forts, au niveau du piézomètre situé au droit de l'ancienne zone de traitement.
- L'absence de teneurs significatives dans les deux autres piézomètres.

L'exploitant a remis à l'inspection un dossier d'institution de SUP simplifiées.

Etat technique Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre)

Observations

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	29.0023	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=29.0023

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer

Commentaires sur la sélection Ancien site d'entreposage de carburant.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 142825.0 , 6838066.0 (Lambert 93)

Superficie totale 5245 m²

Perimètre total 461 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire 15/10/2018

Commune	Section	Parcelle	Date génération
GUILERS	BS	129	03/04/2017

Documents



Identifiant : 29SIS03827



Identifiant : 29SIS03827