

Identification

Identifiant	29SIS03770
Nom usuel	Ancienne décharge de Kergongant
Adresse	Kergongant
Lieu-dit	
Département	FINISTERE - 29
Commune principale	LANDEDA - 29101
Caractéristiques du SIS	Le site correspond à un ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures ménagères. Les dépôts ont eu lieu jusqu'en 1971.
Etat technique	Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement nécessaire
Observations	

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	BRE2902977	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2902977

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer
Commentaires sur la sélection	Ancienne décharge.

Caractéristiques géométriques générales


Coordonnées du centroïde	144097.0 , 6858275.0 (Lambert 93)
Superficie totale	7341 m ²
Perimètre total	545 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire


Commune	Section	Parcelle	Date génération
LANDEDA	0D	1071	16/02/2017
LANDEDA	0D	1084	16/02/2017

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS03770



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS03770