

Identification

Identifiant	22SIS07786
Nom usuel	Ancienne décharge de Saint Laurent
Adresse	Saint Laurent
Lieu-dit	
Département	COTES-D'ARMOR - 22
Commune principale	PLOUHA - 22222
Caractéristiques du SIS	Le site correspond à une ancienne carrière remblayée par des déchets, dont les ordures ménagères. Les dépôts ont cessé en 1995. Les dépôts ont fait l'objet d'une déclaration en préfecture. Les déchets ont été recouverts de terre.
Etat technique	Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement nécessaire
Observations	(ex parcelle F 909-910 d'après Basias)

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	BRE2202174	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2202174

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer
Commentaires sur la sélection	Ancienne décharge.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	261002.0 , 6858027.0 (Lambert 93)
Superficie totale	83541 m²
Perimètre total	1755 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
PLOUHA	YC	24	29/06/2018

Documents

Identifiant : 22SIS07786

Identifiant : 22SIS07786