

CHAPELLE DE PORS-BIHAN

- ▣ **Typologie** : édifices religieux et leurs abords
- ▣ **Nom** : chapelle de Pors-Bihan et cimetière entourant l'église
- ▣ **Commune concernée** : Loctudy
- ▣ **Acte et date de classement** : arrêté du 21 avril 1938
- ▣ **Critère de classement** : historique
- ▣ **Surface** : 0,28 ha
- ▣ **Statut de propriété** : communal
- ▣ **Existence d'autres mesures de protection ou de gestion sur le site** : monument historique classé : église Saint-Tudy
- ▣ **Existence d'un site classé, inscrit ou d'une ZPPAU(P) contigu(s)** : néant


Description

La chapelle et l'ancien cimetière de Pors-Bihan sont situés à proximité de l'église de Loctudy, à l'ouest du bourg. L'ensemble appartient à la trame bâtie du village, où le granite et l'ardoise sont les matériaux traditionnellement employés dans les constructions.

Le placître de l'église est soigné et des aménagements récents ont été réalisés. Le revêtement du sol est une grave calcaire stabilisée, dont la couleur et la granulométrie mettent en valeur les tombes, la chapelle et l'église. Les tombes conservées sont alignées suivant plusieurs rangs parallèles à l'enceinte. La plupart sont en granite et surmontées d'une croix en pierre. Le marbre, le béton et les croix en fer forgé entrent également dans la composition des tombes. En accompagnement des dalles tombales, des tilleuls ont été

► *L'ancienne organisation des pierres tombales autour de l'église.*

▼ *La chapelle est en bordure du cimetière, non loin de la place du marché.*



n°15



plantés ainsi que des buissons boules de buis. Le massif linéaire qui borde le mur d'enceinte sud est composé d'hydrangeas à feuilles de chêne. L'avant du placître est également orné de végétation arborée et arbustive complétée par des jardinières de plantes annuelles et vivaces. L'aménagement est sobre et laisse un espace suffisamment dégagé pour que l'église apparaisse comme l'élément principal de la composition.

La chapelle est située en bordure nord-est du placître, le long de la rue. Bien plus modeste que l'église, cet édifice est également en granite et ardoise et surmonté d'un clocheton. La chapelle, l'église et l'ensemble des tombes ont la même orientation. La chapelle assure la transition entre l'église massive et les maisons du bourg.

Diagnostic

Le site classé et ses différents éléments constitutifs sont dans un bon état de conservation. Des aménagements récents mettent en valeur l'ensemble sans modifier les rapports d'échelle et de dominance de l'église sur le placître.

Situés à proximité de la place du marché, le cimetière et la chapelle sont un lieu de passage pour les visiteurs et les habitants. Des entrées sur les côtés ouest et est permettent de traverser les lieux, faisant office de place ou de petit jardin public. L'ensemble est clos par un mur de pierre de qualité dont la hauteur ne masque pas les vues depuis la rue.



Enjeux - Orientations

- ▣ **Maintenir l'aspect du site.**
- ▣ **Être attentif à l'évolution architecturale de la chapelle.**



► *Les plantations mettent en valeur les tombes et l'église.*