

Assainissement non collectif, procès verbal de l'état des lieux

N° du dossier	
Date de la visite	24/07/14
Date de l'avis de passage	
Personnes rencontrées	M. Guilloix Denis

Adresse de l'immeuble : 18 rue du cheval
 Code postal 55800 Commune : Montbartier
 Section et numéro du cadastre de l'installation : 2C 53

Propriétaire de l'immeuble
 Nom et prénom : M. Guilloix Denis
 Adresse (si différente de l'adresse de l'immeuble) :
 Code postal : Commune :
 Tél. : 02 97 74 76 12

Occupant de l'immeuble (si différent du propriétaire)
 Nom et prénom :
 Tél. :

Nombre d'habitants : 5 Nombre de pièces principales 5 dont 4 chambres
 Année de construction de l'immeuble : début 20e puis 1950
 Résidence principale Résidence secondaire autre
 Sur face totale de la parcelle : 200 m²
 Présence d'un puits oui non à usage alimentaire humaine oui non
 Consommation d'eau 110 m³/an
 Constructeur de l'installation d'assainissement non collectif : Dubois CARO

Existence de document permettant de déterminer les caractéristiques et l'implantation du système oui non
 Si oui, lesquels (plan de masse, étude de définition de filière, étude de sol...) :
 Etude de sol par bureau à Rastillac
 LENOIR

Date de réalisation de la filière d'assainissement non collectif :

- Etablir les caractéristiques du système en reportant sur un schéma les informations suivantes :
- habitation
 - sortie des eaux usées de l'habitation
 - prétraitement et ventilation
 - traitement
 - rejet (le cas échéant)
 - arbres, arbustes, haies, potager
 - surfaces imperméabilisées
 - voies de circulation de véhicules
 - bâtiments annexes
 - puits, forages (sur la parcelle ou à proximité)
 - cours d'eau, fossés, mares, etc

[cf = caractéristique]

Collecte			
Existence d'un système de collecte	oui <input checked="" type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/>	
séparation des eaux pluviales	oui <input checked="" type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/>	NF <input type="checkbox"/>
pente d'amenée suffisante	oui <input checked="" type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/>	NF <input type="checkbox"/>
diamètre intérieur des tuyaux ≥ 100mm	oui <input checked="" type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/>	NF <input type="checkbox"/>
existence de tampons ou regards de visite	oui <input checked="" type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/>	NF <input type="checkbox"/>



Regards	(N° = non vérifié)		
	oui <input checked="" type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/>	nr <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> Présence d'un regard de répartition..... Regard accessible Présence d'un regard de contrôle ou de T.E. avec bouchon étés..... Regard accessible 	oui <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>	nr <input type="checkbox"/> nr <input type="checkbox"/> nr <input type="checkbox"/> nr <input type="checkbox"/>
Canalisations et raccordements <ul style="list-style-type: none"> La pente minimale des tuyaux issus des prétraitements est suffisante..... Chaque tuyau de répartition est raccordé à un seul tuyau d'épandage..... Répartition égale des effluents vers les tuyaux d'épandage..... Raccordés étanches entre canalisation et regard..... 	oui <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	nr <input checked="" type="checkbox"/> nr <input checked="" type="checkbox"/> nr <input checked="" type="checkbox"/> nr <input checked="" type="checkbox"/>
Caractéristiques du système de traitement <ul style="list-style-type: none"> Matériaux <ul style="list-style-type: none"> granulométrie connue..... sable lavé (selon système)..... gravier lavé proche 20 à 40mm..... feuille anti-contaminant géotextile..... matériaux de recouvrement perméables air et eau..... film imperméable (éventuel)..... Tuyaux d'épandage (et de collecte du système drainé) de diamètre compris entre 100 et 125mm 	oui <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	nr <input checked="" type="checkbox"/> nr <input checked="" type="checkbox"/>
Pompage <ul style="list-style-type: none"> Existence d'un poste de relevage en amont du dispositif..... Bon fonctionnement Existence d'un poste de relevage en aval du dispositif..... Bon fonctionnement 	oui <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/>	non <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	nr <input type="checkbox"/> nr <input checked="" type="checkbox"/> nr <input type="checkbox"/> nr <input checked="" type="checkbox"/>
Problèmes et nuisances éventuelles constatés <ul style="list-style-type: none"> Odeurs..... Stagnation des matières..... Altération des ouvrages décrits..... Écoulement incorrect..... Autres..... 	oui <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/>	non <input checked="" type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	nr <input type="checkbox"/> nr <input type="checkbox"/> nr <input type="checkbox"/> nr <input type="checkbox"/> nr <input checked="" type="checkbox"/>
Existence d'un rejet..... Si oui, rejet d'effluents <input checked="" type="checkbox"/> traités <input type="checkbox"/> bruts <ul style="list-style-type: none"> Existence d'analyse de la qualité des eaux du rejet..... Puisard, puits perdu, puits désaffecté..... Cavité naturelle ou artificielle..... Puits d'infiltration..... Avec dérogation préfectorale <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Fossé (préciser le gestionnaire)..... Avec autorisation du gestionnaire <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Cours d'eau..... Rejet en dehors de la parcelle..... Avec autorisation du propriétaire du terrain du rejet <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Autre (préciser)..... Réseau cause pluviale 	oui <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	nr <input type="checkbox"/> nr <input type="checkbox"/>
Problèmes et nuisances éventuelles constatés <ul style="list-style-type: none"> Stagnation des eaux..... Odeurs..... Autre (préciser)..... 	oui <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/>	non <input checked="" type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	nr <input type="checkbox"/> nr <input type="checkbox"/> nr <input type="checkbox"/>
Autres			
Autres éléments constatés susceptibles d'engendrer des dysfonctionnements : <u>Absence de ventillateurs avec extracteur</u>			
Autres observations, dont satisfaction de l'usager : <u>pas de problème particulier</u>			

Conclusion du contrôle	
<p>Sur la conformité :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ de la collecte <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non ■ du prétraitement <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non ■ du traitement <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non 	
<p>Sur le fonctionnement (risque de pollution de l'environnement et risque sanitaire) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> pas d'épuration <input type="checkbox"/> épuration incomplète <input type="checkbox"/> rejet direct au milieu hydraulique <input type="checkbox"/> non respect des distances <input type="checkbox"/> sous dimensionnement de l'installation ou inadaptation au sol <input type="checkbox"/> implantation du traitement sous voûte <input type="checkbox"/> autre [préciser] <input type="checkbox"/> situation dans un périmètre de protection <input type="checkbox"/> proximité d'un cours d'eau sensible <input type="checkbox"/> proximité d'une zone humide <input type="checkbox"/> topographie défavorable <input type="checkbox"/> usages sensibles (baignade, pêche, alimentation en eau potable,...) <input type="checkbox"/> autre [préciser] <p>■ Pollution visible au jour de la visite : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non</p> <p>■ Si oui, préciser :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
Avis	
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> satisfaisant <input type="checkbox"/> acceptable mais <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> risque faible de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique <input type="checkbox"/> risque fort de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique. Une étude est recommandée pour définir les aménagements à réaliser <input type="checkbox"/> inacceptable pour cause de <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> pollution avérée <input type="checkbox"/> immeuble non réellement équipé 	

Fait à Montretelot
 le 29 juillet 2014

Le contrôleur :

Signature de l'utilisateur :

Département :
MORBIHAN

Commune :
MONTERTELOT

Section : ZC
Feuille : 000 ZC 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/500

Date d'édition : 23/07/2014
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
©2012 Ministère de l'Économie et des
Finances

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES


EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des Impôts foncier suivant :
PLOERMEL
23 Rue du 8 mai 1945 B.P 274 56802
56802 PLOERMEL CEDEX
tél. 02 97 74 01 44 - fax 02 97 74 37 75
cdif.ploermel@dgifp.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr

F 57E km 3
petit cours traités au niveau EP busé
terrain plat.
Fil ha - sable vertical domini 30m (5x6w)



Date de la visite : 24/07/14

Dossier n°

Météorologie : insolation.

Fossés ou évacuations pluviales : oui bue

végétation : pelouse.


Cours d'eau : /

mares ou puits : oui non contenant

Mototarière utilisée : /

sondage 6

	sol	eau	roche	pente
CODE	S 2	H 3	R 2	P 1



SUBSTRATUM ROCHEUX :

REMARQUES :

Classification AFES INRA :

