

Site (abréviation) : (LE) CLOS MECHAIN (CLM)
Nombre total de chantier (numéros de fiche) : 1(154a)
Nature des chantiers miniers : Travaux de reconnaissance (TRPC)
Période d'exploitation minière: 1957
Surface du site :

ACTIVITES ACTUELLES
Site sans activité et ayant servi de stockage de remblais routiers lors de la réalisation de la D792 .
SITUATION GEOGRAPHIQUE
Département : Côtes-d'Armor
Commune : Le Gouray
Situation : A 500 m au SW de Le Gouray

SITUATION GEOLOGIQUE
Situé dans les schistes briovériens, non loin du granite et à proximité d'un filon de roche basique (diorite). Structure complexe affectant diverses directions. Les cassures NS à NNW apparaissent très localement minéralisées, (pechblende, billiétite, uranotile, autunite, chalcopite, renardite et pyrite échantillons du puits à 5m)
SITUATION PAYSAGERE ENVIRONNANTE
Paysage vallonné.

SENSIBILITE DU SITE ET DES ENVIRONS	
- habitations :	<ul style="list-style-type: none">• Hameau Le Gouray à 500m au NE• Hameau Le Vau Pigneul à 150m au NW• Hameau de la Basse Ville à 800m au SE• Hameau de Belle Côte à 1000m au NW• Hameau de La Ville Gallais à 1000m à l'Ouest• Hameau de Launay à 900m au Nord
	Nombre d'habitants de la commune Le Gouray : 1194 habitants (39 hab./km²)-(source INSEE : recensement 2009)
- élevage, cultures :	Bovins Céréales
- Flore et faune :	Sans information.
- zones protégées :	<u>Sur le site :</u> <ul style="list-style-type: none">• Sans objet. <u>Dans un rayon de 5 km autour du site :</u> <ul style="list-style-type: none">• ZNIEFF de type II n°04010000 : La forêt de BOQUEN, à 2 km au Sud Est, hors bassin hydrographique• ZNIEFF de type I :<ul style="list-style-type: none">○ n°00000400 : La tourbière des Noés à 2 km au Sud et en amont hydraulique.
- ouvrages publics :	Route D 792 à l'Est
- réseau hydro. :	Bassin versant de la rivière : L'Arguenon Site situé à 120m sur la rive droite de la rivière L'Arguenon

SITUATION ADMINISTRATIVE AU NIVEAU LOCAL
07/10/1958 : Octroi du permis de recherches dit « Moncontour » au profit de la CFMU
ICPE (si oui voir fiche ICPE) :
Non.

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (et contraintes éventuelles) Non renseigné.
AUTRES ENGAGEMENTS PRIS /
ETAT FONCIER CADASTRAL Propriété non AREVA : Commune Le Gouray, section : ZD01, parcelle n° 122
ETUDE D'IMPACT (date, objet)
REAMENAGEMENT : TRAVAUX ENTREPRIS

REJETS D'EAU Lieu : Aucun écoulement d'eau n'a été repéré sur le site . Station de traitement : Non - en activité (date d'arrêt) : / - localisation : / Produits utilisés : utilisation ; mode d'entreposage ; sécurité ; informations écotoxicologiques: /

RESTENT EN PLACE
AMENAGEMENT DES PARTIES ENCORE EN ACTIVITE
MISE EN SECURITE L'ancien carreau a été comblé par les remblais routiers (information donnée par le propriétaire). Le puits n'est pas localisable sous les remblais et les broussailles.
INCIDENTS CONNUS A CE JOUR (durant l'activité ou après l'arrêt définitif) Néant.