

Site (abréviation) :	KERGORNEC (KGN)
Nombre total de chantier (numéros de fiche) :	1(163a)
Nature des chantiers miniers :	Travaux de reconnaissance (TRPC).
Période d'exploitation minière:	1958 - 1960
Surface du site :	

ACTIVITES ACTUELLES
SITUATION GEOGRAPHIQUE
Département : Côtes-d'Armor
Commune : Saint Gilles Pligeaux
Situation : A 1700 m au SE de Saint Gilles Pligeaux

SITUATION GEOLOGIQUE
Filons de quartz rougeâtre, répartis dans le granite (porphyroïde) sur plusieurs mètres de largeur de direction N10 à N15° W. La minéralisation se compose de : pechblende, gumite, renardite, zeunérite, uranocircite, pyrite et galène.
SITUATION PAYSAGERE ENVIRONNANTE
Paysage vallonné de prairies et de bois en fond de vallées.

SENSIBILITE DU SITE ET DES ENVIRONS	
- habitations :	<ul style="list-style-type: none">• Hameau de Kergornec à 200m à l'Est• Le moulin du Rojou à 700m au Sud• Hameau de Crec'h Macouz à 1000m au SW• Hameau de Kergroaz à 600m au NW
	Nombre d'habitants de la commune de Saint Gilles Pligeaux : 284 habitants (15 hab./km²)-(source INSEE : recensement 2009)
- élevage, cultures :	
- Flore et faune :	Sans information.
- zones protégées :	<u>Sur le site :</u> Sans objet. <u>Dans un rayon de 5 km autour du site :</u> <ul style="list-style-type: none">• ZNIEFF de type I :<ul style="list-style-type: none">○ n°00000062 : Cîme de Kerchouan, à 4 km au Sud Est et hors bassin hydraulique○ n°00000063 : Etang de Saint Conan, à 4,5 km au Nord et hors bassin hydraulique○ n°00000404 : Etang de Pelinec, à 5 km au Sud Sud Est et en aval hydraulique.• Site Natura 2000 FR5300037 : Forêt de Lorge, Landes de Lamfains, Cîme de Kerchouan, à 4 km au Sud Est, hors bassin hydraulique.
- ouvrages publics :	Route D 767 à l'Ouest
- réseau hydro. :	<i>Bassin versant de la rivière : le Sulong elle même affluent du Blavet Site situé à 200m sur la rive gauche d'un affluent de la rivière le Sulong.</i>

SITUATION ADMINISTRATIVE AU NIVEAU LOCAL
Octroi du permis de recherches de Saint Gilles Pligeaux à la SFRE
ICPE (si oui voir fiche ICPE) :
Non.

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (et contraintes éventuelles) Non renseigné.
AUTRES ENGAGEMENTS PRIS
ETAT FONCIER CADASTRAL Propriété non AREVA : Commune de Saint Gilles Pligeaux, section : WP01, parcelle n° 22
ETUDE D'IMPACT (date, objet)
REAMENAGEMENT : TRAVAUX ENTREPRIS Fermeture du chantier en Janvier 1960

REJETS D'EAU Lieu : Aucun écoulement d'eau n'a été repéré sur le site Station de traitement : Non - en activité (date d'arrêt) : / - localisation : / Produits utilisés : utilisation ; mode d'entreposage ; sécurité ; informations écotoxicologiques: /

RESTENT EN PLACE
AMENAGEMENT DES PARTIES ENCORE EN ACTIVITE
MISE EN SECURITE Aucune information.
INCIDENTS CONNUS A CE JOUR (durant l'activité ou après l'arrêt définitif) <p>Constat lors de la visite du 04/04/2012 : de nombreux affaissements et fontis signalent la présence des anciens travaux miniers. Le carreau à été réaménagé. L'emplacement du puits indiqué par le propriétaire s'affaisse, l'affaissement rectangulaire semble instable un petit fontis en formation sur le bord Ouest est en formation. Un fontis plus important de 50 cm de diamètre se forme à l'aplomb de l'entrée du TB. Les autres affaissements observés se forment au sommet du plateau en direction du Nord à l'aplomb des galeries.</p>