

Site (abréviation) :	BOHARS (BOH)
Nombre total de chantier (numéros de fiche) :	1(150a)
Nature des chantiers miniers :	Travaux de reconnaissance (TRPC)
Période d'exploitation minière:	1957
Surface du site :	

ACTIVITES ACTUELLES
SITUATION GEOGRAPHIQUE
Département : Finistère
Commune : Bohars
Situation : Dans le centre bourg de la ville de Bohars

SITUATION GEOLOGIQUE
A 100m au Nord de l'église de Bohars, filon de brèche quartzeuse à épontes argileuses et rubéfiées. Ce filon est encaissé dans un granite granulitique à enclave de roche sombre (classée greisen par le CEA). Sa direction est N30° W pendage 75° E la puissance est variable 0.20 à 0.40m. La répartition de la minéralisation (chalcolite, autunite, zeunérite, gummite) est irrégulière. En surface, des anomalies de radioactivité ont été constatées sur une centaine de mètres environ.
SITUATION PAYSAGERE ENVIRONNANTE
Site situé dans le centre bourg de la ville de Bohars.

SENSIBILITE DU SITE ET DES ENVIRONS	
- habitations :	<ul style="list-style-type: none">• Bourg de Bohars
	Nombre d'habitants de la commune de Bohars : 3375 habitants (464 hab./km²)-(source INSEE : recensement 2009)
- élevage, cultures :	Sans objet
- Flore et faune :	Sans information.
- zones protégées :	<u>Sur le site :</u> <ul style="list-style-type: none">• Sans objet. <u>Dans un rayon de 5 km autour du site :</u> <ul style="list-style-type: none">• Sans objet.
- ouvrages publics :	Le puits de recherche remblayé se situerait dans le parking situé à proximité de la mairie. La tranchée se situerait en bordure nord de l'allée des noisetiers (Indice K4bis).
- réseau hydro. :	<i>Bassin versant de la rivière : La Penfeld</i>

SITUATION ADMINISTRATIVE AU NIVEAU LOCAL
30/10/1958 : Octroi du permis de recherches dit « Bohars » au profit de la SAPEM. 20/11/1959 : Octroi du permis de recherches dit « Lambezellec » au profit de la SAPEM.
ICPE (si oui voir fiche ICPE) :
Non.
PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (et contraintes éventuelles)
Non renseigné.
AUTRES ENGAGEMENTS PRIS
ETAT FONCIER CADASTRAL
Propriété non AREVA : (localisation probable)

Commune de Bohars, section : AB1, à proximité ou sur la parcelle n°266
Commune de Bohars, section : A01, à proximité ou sur la parcelle n° 30

ETUDE D'IMPACT (date, objet)

REAMENAGEMENT : TRAVAUX ENTREPRIS

Rapport du 22 mars 1961, le comblement des travaux miniers a été réalisé.

REJETS D'EAU

Lieu : Aucun écoulement d'eau n'a été repéré sur le site

Station de traitement : Non

- en activité (date d'arrêt) : /

- localisation : /

Produits utilisés : utilisation ; mode d'entreposage ; sécurité ; informations écotoxicologiques:
/

RESTENT EN PLACE

AMENAGEMENT DES PARTIES ENCORE EN ACTIVITE

MISE EN SECURITE

Comblement des travaux miniers.

INCIDENTS CONNUS A CE JOUR (durant l'activité ou après l'arrêt définitif)

Néant