

Site (abréviation) : KERALES (KLS)**Nombre total de chantier (numéros de fiche) : 1(161a)****Nature des chantiers miniers : Travaux de reconnaissance (TRPC)****Période d'exploitation minière: 1957****Surface du site :****ACTIVITES ACTUELLES****SITUATION GEOGRAPHIQUE****Département : Morbihan****Commune : Berné****Situation : A 3500m au Sud de Berné dans le hameau de Kerales****SITUATION GEOLOGIQUE**

Minéralisation uranifère secondaire (sabugalite, chalcopite) liée à une granulite caverneuse, au voisinage d'une faille importante.

SITUATION PAYSAGERE ENVIRONNANTE

Paysage vallonné de prairies et de bois.

SENSIBILITE DU SITE ET DES ENVIRONS**- habitations :**

- Hameau de Kerales à 0m
- Hameau de Kerloas à 400m au NW
- Hameau de Tromelin à 550m au nord
- Hameau de Kerhoat à 900m au NE
- Hameau de Kerfanie à 500m au NE
- Hameau de Pontouzic à 400m au SE
- Hameau de Kerlivio à 900m au SE
- Hameau de Comenanchou à 400m au SW
- Hameau de Castel Paris à 850m au SW

Nombre d'habitants de la commune de Berné :

1692 habitants (50 hab./km²)-(source INSEE : recensement 2009)

- élevage, cultures :**- Flore et faune :**

Sans information.

- zones protégées :

Sur le site :

- ZNIEFF de type II n°06300000 : Le Scorff – Forêt de Pont Calleck

Dans un rayon de 5 km autour du site :

- ZNIEFF de type I n°06300001 : Forêt de Pont Calleck à 1,75 km au Sud Est, hors bassin versant
- Site Natura 2000 FR5300026 : Rivière du Scorff, Forêt de Pont Calleck, Rivière Sarre, à 1,25 km au Sud et en aval hydraulique
- Site Natura 2000 FR5300006 : Rivière Ellé, à 5 km au Sud Ouest, hors bassin versant.
- Site inscrit : les Rives du Scorff, à 0,2 km au Sud Ouest et au Nord Est, en aval hydraulique

Site inscrit : les Roches du Diable dans la vallée de l'Ellé à 5 km au Sud Ouest, hors bassin versant.

- ouvrages publics :

Route D 769 à l'Ouest

Route D 204 à l'Est

| | |
|--------------------------|--|
| - réseau hydro. : | <i>Bassin versant de la rivière : Le Scorff</i> Site situé 200m sur la rive gauche du ruisseau de Kerloas affluent de la rivière le Scorff. |
|--------------------------|--|

| |
|--|
| SITUATION ADMINISTRATIVE AU NIVEAU LOCAL Travaux de recherches par la SMER (1957) |
| ICPE (si oui voir fiche ICPE) : Non. |
| PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (et contraintes éventuelles) Non renseigné. |
| AUTRES ENGAGEMENTS PRIS |
| ETAT FONCIER CADASTRAL Propriété non AREVA : Commune de Berné, section : ZW01, parcelle n° (chemin rural) |
| ETUDE D'IMPACT (date, objet) |
| REAMENAGEMENT : TRAVAUX ENTREPRIS Le puits a été remblayé à la fin des travaux de recherches. |

| |
|--|
| REJETS D'EAU Lieu : Aucun écoulement d'eau n'a été repéré sur le site. Station de traitement : Non - en activité (date d'arrêt) : / - localisation : / Produits utilisés : utilisation ; mode d'entreposage ; sécurité ; informations écotoxicologiques: / |
|--|

| |
|---|
| RESTENT EN PLACE |
| AMENAGEMENT DES PARTIES ENCORE EN ACTIVITE |
| MISE EN SECURITE Le puits a été remblayé à la fin des travaux de recherches |
| INCIDENTS CONNUS A CE JOUR (durant l'activité ou après l'arrêt définitif) Lors de la visite, un léger tassement de la chaussée de la route (0m20) à l'emplacement du puits. |