

Site (abréviation) :	KERCHER (KHR)
Nombre total de chantier (numéros de fiche) :	1(162a)
Nature des chantiers miniers :	Travaux de reconnaissance par petit chantier
Période d'exploitation minière:	1955 - 1959
Surface du site :	

ACTIVITES ACTUELLES
SITUATION GEOGRAPHIQUE
Département : Morbihan
Commune : Persquen
Situation : A 1500m au SW de Persquen

SITUATION GEOLOGIQUE
Gîte de contact faillé, granite-schistes. Pas de gangue, forte altération. Faille NNW à NW. Quelques anomalies faibles aux environs. La minéralisation est composée de belles lentilles de pechblende et gummite de quelques mètres d'extension.
SITUATION PAYSAGERE ENVIRONNANTE
Paysage vallonné de prairies, de cultures et de bois.

SENSIBILITE DU SITE ET DES ENVIRONS	
- habitations :	<ul style="list-style-type: none">• Hameau de Kersquer à 400m à l'Ouest• Hameau Le Manio à 900m au SE• Hameau de Tréhonteau à 250m au SW• Hameau de Kerouret à 500m au SW• Hameau de Corfmaout à 1000m à l'Ouest• Hameau de Plousquen à 800m au NW• Hameau de Carmaise à 650m au Nord• Hameau de Kervary à 550m au NE• Hameau de Kerohel Chât. A 1000m au NE
	Nombre d'habitants de la commune de Persquen : 334 habitants (17 hab./km²)-(source INSEE : recensement 2009)
- élevage, cultures :	
- Flore et faune :	Sans information.
- zones protégées :	<u>Sur le site :</u> <ul style="list-style-type: none">• ZNIEFF de type II n°06300000 : Le Scorff – Forêt de Pont Calleck <u>Dans un rayon de 5 km autour du site :</u> <ul style="list-style-type: none">• ZNIEFF de type I n°00000587 : Marais et Etang de Manteantoux, à 3,5 km au Sud-Est, hors bassin hydrographique• Site Natura 2000 FR5300026 : Rivière du Scorff, Forêt de Pont Calleck, Rivière Sarre, à 2,5 km à l'Ouest et en aval hydraulique
- ouvrages publics :	Route Départementale D130 au Nord. Voie communale reliant le hameau de Kerouret à l'Ouest. Voie communale reliant le hameau de Kersquer à l'Est. Une ligne électrique aérienne surplombe le site.
- réseau hydro. :	<u>Bassin versant de la rivière :</u> Le Scorff. Site situé à 150m sur la rive droite d'un petit affluent du ruisseau de Goah Mout, lui-même affluent du ruisseau du Chapelain, affluent de la rivière le Scorff.

SITUATION ADMINISTRATIVE AU NIVEAU LOCAL Monpas et Fils, cédé à SIMURA dans le permis de Lignol
ICPE (si oui voir fiche ICPE) : Non.
PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (et contraintes éventuelles) Non renseigné.
AUTRES ENGAGEMENTS PRIS
ETAT FONCIER CADASTRAL Propriété non AREVA : Commune de Persquen, section : ZH01 parcelle n° 3b
ETUDE D'IMPACT (date, objet)
REAMENAGEMENT : TRAVAUX ENTREPRIS

REJETS D'EAU Lieu : Aucun écoulement d'eau n'a été repéré sur le site Station de traitement : Non - en activité (date d'arrêt) : / - localisation : / Produits utilisés : utilisation ; mode d'entreposage ; sécurité ; informations écotoxicologiques: /

RESTENT EN PLACE
AMENAGEMENT DES PARTIES ENCORE EN ACTIVITE
MISE EN SECURITE Aucune information, les tranchées sont remblayées.
INCIDENTS CONNUS A CE JOUR (durant l'activité ou après l'arrêt définitif) Néant