

<b>Site (abréviation) :</b>	<b>GALHAUT (GAH)</b>
<b>Nombre total de chantier (numéros de fiche) :</b>	<b>1 (157a)</b>
<b>Nature des chantiers miniers :</b>	<b>Travaux miniers souterrains.</b>
<b>Période d'exploitation minière:</b>	<b>1966 - 1967</b>
<b>Surface du site :</b>	<b>0 ha 50 a</b>

<b>ACTIVITES ACTUELLES</b>
<b>SITUATION GEOGRAPHIQUE</b>
<b>Département :</b> Morbihan
<b>Commune :</b> Bubry
<b>Situation :</b> à 5,6 km au Nord de Bubry.

<b>SITUATION GEOLOGIQUE</b>
Massif granitique de Pontivy : leucogranites, à grain fin-moyen, à deux micas (avec muscovite > biotite), entrecoupés par de nombreux filons aplitiques et pegmatitiques.
<b>SITUATION PAYSAGERE ENVIRONNANTE</b>
Paysage présentant un vallonnement adouci. Prairies, champs et quelques bois. Site localisé en position sommitale.

<b>SENSIBILITE DU SITE ET DES ENVIRONS</b>	
<b>- habitations :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hameau de Galhaut à 400 m au NW.</li><li>• Hameau de Kerorguen à 900 au NW.</li><li>• Hameau de Riguello à 650 m au NE.</li><li>• Hameau de Blainen à 200 m au NE.</li><li>• Hameau de Locolven à 850 m au NE.</li><li>• Hameau de Bréhédigan à 600 m au SE.</li><li>• Hameau de Helléguy à 600 m au Sud.</li><li>• Hameau de la Villeneuve à 900 m au SW.</li><li>• Hameau de le Porzo à 450 m au SW.</li></ul> <p>Nombre d'habitants de la commune de Bubry : 2399 habitants (34 hab. /km<sup>2</sup>) - (Source INSEE : recensement 2008)</p>
<b>- élevage, cultures :</b>	Elevage de vaches laitières et quelques cultures de céréales (maïs).
<b>- flore et faune :</b>	Sans information.
<b>- zones protégées :</b>	<u>Sur le site :</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• ZNIEFF de type II n°06300000 : Le Scorff – Forêt de Pont Calleck</li></ul> <u>Dans un rayon de 5 km autour du site :</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• ZNIEFF de type I :<ul style="list-style-type: none"><li>○ n°00000752 : La Sarre 2, à 3,5 km à l'Est et en aval hydraulique</li><li>○ n°00000587 : les marais et l'étang de Manteantoux, à 1,5 km au Sud, hors bassin hydrographique</li></ul></li><li>• Site Natura 2000 FR5300026 : Rivière du Scorff, Forêt de Pont Calleck, Rivière Sarre, à 0,7 km au Nord et en aval hydraulique</li></ul>
<b>- ouvrages publics :</b>	Route, reliant la Villeneuve à Blainen, passant à l'aplomb d'une galerie.
<b>- réseau hydro. :</b>	<i>Bassin versant des rivières Le Scorff et Le Blavet</i> Un ruisseau prend sa source au Nord du site, puis se jette dans un second ruisseau affluent du ruisseau de Goah, lui-même affluent du ruisseau de Chapelain. Le ruisseau du Chapelain se jette dans le Scorff.

Un autre ruisseau s'écoule à 100 m à l'Est du site, puis se jette dans un ruisseau, affluent de la rivière la Sarre, elle-même affluent du Blavet.

#### SITUATION ADMINISTRATIVE AU NIVEAU LOCAL

25/05/1957 : Décret accordant un permis de recherches dit « de Lignol » au profit de M. Monpas.  
09/08/1958 : Décret autorisant la mutation du permis de recherches de Lignol au profit de la SIMURA (permis prolongé par décret des 17/05/1960, 18/02/1961 et 23/12/1963).  
06/10/1966 : Arrêté ministériel prorogeant partiellement le permis de recherches de Lignol au profit de la SIMURA.  
14/04/1970 : Octroi par décret de la concession dite « de Lignol » au profit de la SIMURA.  
20/11/1991 : Mutation de la concession de Lignol par décret au profit de COGEMA (valide jusqu'au 29/04/2020).  
Janvier 1994 : Déclaration de délaissement par COGEMA.  
30/05/1994 : Lettre DRIRE actant la déclaration de délaissement et demandant un contrôle annuel des chantiers.

#### ICPE (si oui voir fiche ICPE) :

Non.

#### PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (et contraintes éventuelles)

Non renseigné.

#### AUTRES ENGAGEMENTS PRIS

#### ETAT FONCIER CADASTRAL

##### Propriété AREVA :

Commune de Bubry, section ZB, parcelles : 24, 25, 26\*, 39\*, 110 et 111.

Commune de Bubry, section ZI, parcelles : 15\* et 34\*.

*\* Les parcelles 26, 39, 15 et 34 ne sont pas concernées par les travaux miniers souterrains.*

##### Propriété non AREVA :

Commune de Bubry, section ZI, parcelle : 7.

#### ETUDE D'IMPACT (date, objet)

#### REAMENAGEMENT : TRAVAUX ENTREPRIS

1992 – 1993 :

- Le puits a été remblayé intégralement au moyen de produits disponibles sur place.
- Le carreau a été nettoyé et remodelé.

2006 : Comblement du puits avec du remblai et formation d'un tumulus.

#### REJETS D'EAU

**Lieu :** Aucun écoulement d'eau n'a été repéré sur le site.

**Station de traitement :** Non

- en activité (date d'arrêt) : /

- localisation : /

**Produits utilisés :** utilisation ; mode d'entreposage ; sécurité ; informations écotoxicologiques:

/

#### RESENT EN PLACE

#### AMENAGEMENT DES PARTIES ENCORE EN ACTIVITE

<b>MISE EN SECURITE</b>
<b>INCIDENTS CONNUS A CE JOUR (durant l'activité ou après l'arrêt définitif)</b> 2006 : Affaissement du puits sur 10 m de profondeur.