

| | |
|--|----------------------------------|
| Site (abréviation) : | GUERMEUR (GRM) |
| Nombre total de chantier (numéros de fiche) : | 1(159a) |
| Nature des chantiers miniers : | Travaux de reconnaissance (TRPC) |
| Période d'exploitation minière: | 1956 - 1957 |
| Surface du site : | |

| |
|---|
| ACTIVITES ACTUELLES |
| |
| SITUATION GEOGRAPHIQUE |
| Département : Morbihan |
| Commune : Guern |
| Situation : A 1700m au SE de Guern |

| |
|---|
| SITUATION GEOLOGIQUE |
| Dans un massif granitique, une formation bréchique très silicifiée, de direction NNW, avec lentille de pechblende massive de 5 à 8cm de puissance, mais ne dépassant pas 2m d'extension latérale et verticale (échantillon provenant du puits de recherches). |
| SITUATION PAYSAGERE ENVIRONNANTE |
| Paysage vallonné de prairies et de bois. Site localisé à flan de coteau Ouest. |

| | |
|--|---|
| SENSIBILITE DU SITE ET DES ENVIRONS | |
| - habitations : | <ul style="list-style-type: none">• Hameau de Stank en Eskob à 250m au Nord• Hameau de Kerjanic à 400m au Nord• Hameau de Ty Riden à 600m au NE• Moulin de Quelven à 950m au NE• Hameau de Lavalouët à 900m à l'Est• Hameau de Guermeur à 450m au Sud• Hameau de Ker Louis à 800m au SW• Hameau de Lann er Brugo à 100m à l'Ouest• Hameau de Kerhouis à 850m à l'Ouest |
| | Nombre d'habitants de la commune de Guern : 1482 habitants (31.50 hab./km²)-(source INSEE : recensement 2009) |
| - élevage, cultures : | |
| - Flore et faune : | Sans information. |
| - zones protégées : | <u>Sur le site :</u> <u>Dans un rayon de 5 km autour du site :</u> <ul style="list-style-type: none">• ZNIEFF de type I :<ul style="list-style-type: none">○ n°00000752 : La Sarre 2, à 3,75 km à l'Ouest, hors bassin hydrographique.○ n°00000586 : La Lande du Crano, à 3,5 km au Sud Sud Est, en aval hydraulique.○ n°00056041 : Le ruisseau la Bonne Chère, à 4,75 km au Nord, hors bassin hydrographique• ZNIEFF de type II n°06300000 : Le Scorff – Forêt de Pont Calleck Site Natura 2000 FR5300026 : Rivière du Scorff, Forêt de Pont Calleck, Rivière Sarre à 2,75 km à l'Ouest. |
| - ouvrages publics : | Route communale reliant le hameau de Guermeur à Guern à 350m à l'Est. Route D1 à 1000m l'Ouest. |

| | |
|--------------------------|---|
| - réseau hydro. : | <i>Bassin versant de la rivière : de la rivière Le Blavet. Site situé sur la rive gauche d'un petit affluent d'un ruisseau plus important affluent de la rivière le Blavet.</i> |
|--------------------------|---|

| |
|---|
| SITUATION ADMINISTRATIVE AU NIVEAU LOCAL |
|---|

| |
|--|
| Indice attribué à la SEMA dans le permis de Guern le 04/04/1959. |
|--|

| |
|--|
| ICPE (si oui voir fiche ICPE) : |
|--|

| |
|------|
| Non. |
|------|

| |
|--|
| PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (et contraintes éventuelles) |
|--|

| |
|----------------|
| Non renseigné. |
|----------------|

| |
|--------------------------------|
| AUTRES ENGAGEMENTS PRIS |
|--------------------------------|

| |
|-------------------------------|
| ETAT FONCIER CADASTRAL |
|-------------------------------|

| |
|-----------------------|
| Propriété non AREVA : |
|-----------------------|

| |
|--|
| Commune de Guern, section : ZX01, parcelle n° 61a. |
|--|

| |
|-------------------------------------|
| ETUDE D'IMPACT (date, objet) |
|-------------------------------------|

| |
|--|
| REAMENAGEMENT : TRAVAUX ENTREPRIS |
|--|

| |
|---|
| Le puits a été remblayé à la fin des travaux de recherches. |
|---|

| |
|---------------------|
| REJETS D'EAU |
|---------------------|

| |
|---|
| Lieu : Aucun écoulement d'eau n'a été repéré sur le site |
|---|

| |
|------------------------------------|
| Station de traitement : Non |
|------------------------------------|

| |
|----------------------------------|
| - en activité (date d'arrêt) : / |
|----------------------------------|

| |
|--------------------|
| - localisation : / |
|--------------------|

| |
|---|
| Produits utilisés : utilisation ; mode d'entreposage ; sécurité ; informations écotoxicologiques: / |
|---|

| |
|-------------------------|
| RESTENT EN PLACE |
|-------------------------|

| |
|---|
| AMENAGEMENT DES PARTIES ENCORE EN ACTIVITE |
|---|

| |
|-------------------------|
| MISE EN SECURITE |
|-------------------------|

| |
|---|
| Le puits a été remblayé à la fin des travaux de recherches. |
|---|

| |
|--|
| INCIDENTS CONNUS A CE JOUR (durant l'activité ou après l'arrêt définitif) |
|--|

| |
|--------|
| Néant. |
|--------|