

Site (abréviation) : ROSCORBEL (ROB)
Nombre total de chantier (numéros de fiche) : 1 (183a)
Nature des chantiers miniers : Travaux de recherche par petit chantier
Période d'exploitation minière: 1959 - 1960
Surface du site : 0 ha 25 a

ACTIVITES ACTUELLES**SITUATION GEOGRAPHIQUE**

Département : Morbihan
Commune : Berné
Situation : à 2 km au SW de Berné.

SITUATION GEOLOGIQUE

Massif granitique de Cascadec : granite à grain grossier, à biotite et muscovite, et contenant parfois de la sillimanite. La minéralisation est liée à une épisyénite.

SITUATION PAYSAGERE ENVIRONNANTE

Paysage présentant un vallonnement adouci. Prairies et bois.
Site localisé à flanc de coteau.

SENSIBILITE DU SITE ET DES ENVIRONS

- habitations :**
- Hameau de Roscorbel à 150 m au NE.
 - Hameau de Corgat à 300 m au NE.
 - Hameau de la Chapelle St-Germain à 400 m au NE.
 - Hameau de Ganac'h à 750 m au NE.
 - Hameau de Harlenton à 800 m au NW.
 - Hameau le Ouennec à 600 m à l'Ouest.
 - Hameau de Keriquel à 550 m au Sud.
 - Hameau de Kerhoat à 900 m au SE.
 - Hameau le Corronc à 900 m au SE.

Nombre d'habitants de la commune de Berné :
1624 habitants (46 hab. /km²) - (Source INSEE : recensement 2008)

- élevage, cultures : Elevage de vaches laitières et quelques cultures de céréales (maïs).

- flore et faune : Sans information.

- zones protégées : Sur le site :

- ZNIEFF de type II n°06210000 : Le bassin versant de l'Ellé
- Dans un rayon de 5 km autour du site :
- ZNIEFF de type II n°06300000 : Le Scorff – Forêt de Pont Calleck, en limite Est du site, hors bassin hydrographique

- zones protégées (suite) :** *Dans un rayon de 5 km autour du site (suite) :*
- ZNIEFF de type I :
 - n°06300001 : La forêt de Pont Calleck, à 2,7 km à l'Est et en amont hydraulique
 - n°06300002 : L'étang de Pont Calleck, à 4,6 km à l'Est et en amont hydraulique
 - n°06300003 : Le Scorff médian, à 4,9 km à l'Est et en amont hydraulique
 - n°00000141 : La lande tourbeuse de Meslan Moulin de la Lande, à 3 km au Nord, hors bassin hydrographique
 - n°00000589 : Les landes tourbeuses de Landordu, à 3,4 km au Nord-Est, hors bassin hydrographique
 - Site Natura 2000 FR5300026 : Rivière du Scorff, Forêt de Pont Calleck, Rivière Sarre, à 3,8 km à l'Est et au Sud, et en aval hydraulique
 - Site inscrit : les Rives du Scorff, à 1,6 km au Sud-Est et en aval hydraulique
- ouvrages publics :** L'ancienne entrée du travers-banc est située sur un chemin de randonnée (GR 38).
- réseau hydro. :** *Bassin versant de la rivière le Scorff.*
Le ruisseau de Kerloas s'écoule à 50 m en contrebas et à l'Ouest du site et se jette dans le Scorff.

SITUATION ADMINISTRATIVE AU NIVEAU LOCAL

25/05/1957 : Décret accordant un permis de recherches dit « de Lignol » au profit de M. Monpas.

09/08/1958 : Décret autorisant la mutation du permis de recherches de Lignol au profit de la SIMURA (permis prolongé par décret des 17/05/1960, 18/02/1961 et 23/12/1963).

06/10/1966 : Arrêté ministériel prorogeant partiellement le permis de recherches de Lignol au profit de la SIMURA.

14/04/1970 : Octroi par décret de la concession dite « de Lignol » au profit de la SIMURA.

20/11/1991 : Mutation de la concession de Lignol par décret au profit de COGEMA (valide jusqu'au 29/04/2020).

Janvier 1994 : Déclaration de délaissement par COGEMA.

30/05/1994 : Lettre DRIRE actant la déclaration de délaissement et demandant un contrôle annuel des chantiers.

ICPE (si oui voir fiche ICPE) :

Non.

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (et contraintes éventuelles)

Non renseigné.

AUTRES ENGAGEMENTS PRIS

ETAT FONCIER CADASTRAL Propriété non AREVA : Commune de Berné, section ZY, parcelles 19, 66 et 85.
ETUDE D'IMPACT (date, objet)
REAMENAGEMENT : TRAVAUX ENTREPRIS 1993 : L'entrée du travers-banc a été remblayée par effondrement du stot sur 10 m de long et raccordée en niveau avec le terrain naturel.
REJETS D'EAU Lieu : Aucun écoulement d'eau n'a été repéré sur le site Station de traitement : Non - en activité (date d'arrêt) : / - localisation : / Produits utilisés : utilisation ; mode d'entreposage ; sécurité ; informations écotoxicologiques: /
RESTENT EN PLACE
AMENAGEMENT DES PARTIES ENCORE EN ACTIVITE
MISE EN SECURITE
INCIDENTS CONNUS A CE JOUR (durant l'activité ou après l'arrêt définitif)