

**Site (abréviation) :** KERYACUNFF (KYU)  
**Nombre total de chantier (numéros de fiche) :** 1 (171a)  
**Nature des chantiers miniers :** Mine à ciel ouvert.  
**Période d'exploitation minière:** 1971 - 1977  
**Surface du site :** 2 ha 00a

**ACTIVITES ACTUELLES****SITUATION GEOGRAPHIQUE**

**Département :** Morbihan  
**Commune :** Bubry  
**Situation :** à 4,4 km au NW de Bubry.

**SITUATION GEOLOGIQUE**

Massif granitique à deux micas de Bubry (dit le plus souvent massif de Pontivy).  
Grande bande de granite, tardi-herynien, que l'on peut suivre de la pointe de Van jusqu'à la région de Baud. Cette bande est limitée au Nord par des micaschistes et au Sud par une importante zone mylonitisée.  
Présence de filons quartzeux orientés NS et NW. Minéralisation répartie sur un amas d'épisyénites.  
La minéralisation est : autunite et chacolite (produits secondaires) et pechblende et gummities (produits primaires).

**SITUATION PAYSAGERE ENVIRONNANTE**

Paysage présentant un vallonnement adouci. Prairies, champs et quelques bois.  
Site localisé en position sommitale.

**SENSIBILITE DU SITE ET DES ENVIRONS**

- habitations :**
- Hameau de Keryacunff à 500 m au SE.
  - Hameau de Penhoët à 150 m au NW.
  - Hameau de Guem en Tal à 650m au SW.
  - Hameau de Keryacoff à 650 m au NW.
  - Hameau la Croix de la Villeneuve à 600 m au NW.
  - Hameau de la Villeneuve à 700 m au Nord.
  - Hameau de Manéantoux à 550 m au SE.
  - Hameau de Kerouarc'h Mané à 800 m au NE.
  - Hameau de Helléguy à 850 m au NE.

Nombre d'habitants de la commune de Bubry :  
2399 habitants (34 hab. /km<sup>2</sup>) - (Source INSEE : recensement 2008)

- élevage, cultures :** Elevage de vaches laitières et quelques cultures de céréales (maïs).  
**- flore et faune :** Sans information.

**- zones protégées :** Sur le site :

- ZNIEFF de type II n°06300000 : Le Scorff – Forêt de Pont Calleck

Dans un rayon de 5 km autour du site :

- ZNIEFF de type I :
  - n°00000587 : Marais et Etang de Manteantoux, à 0,6 km à l'Est et en aval hydraulique

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ n°00000752 : La Sarre 2, à 3,3 km à l'Est et en aval hydraulique</li> <li>○ n°00000599 : Stang er Brugueu, à 4,5 km à l'Est, hors bassin hydrographique</li> <li>• Site Natura 2000 FR5300026 : Rivière du Scorff, Forêt de Pont Calleck, Rivière Sarre, à 0,6 km à l'Est et en aval hydraulique</li> </ul>
- ouvrages publics :	Route départementale 3 située à 100 m à l'Ouest du site.
- réseau hydro. :	<p><i>Bassin versant de la rivière Le Blavet.</i></p> <p>Un ruisseau prend sa source à 250 m à l'Est du site, puis traverse deux petits étangs puis l'étang Fleuri, avant de se jeter dans la rivière la Sarre, affluent du Blavet.</p>

<b>SITUATION ADMINISTRATIVE AU NIVEAU LOCAL</b>	
25/05/1957 : Décret accordant un permis de recherches dit « de Lignol » au profit de M. Monpas.	
09/08/1958 : Décret autorisant la mutation du permis de recherches de Lignol au profit de la SIMURA (permis prolongé par décret des 17/05/1960, 18/02/1961 et 23/12/1963).	
06/10/1966 : Arrêté ministériel prorogeant partiellement le permis de recherches de Lignol au profit de la SIMURA.	
14/04/1970 : Octroi par décret de la concession dite « de Lignol » au profit de la SIMURA.	
20/11/1991 : Mutation de la concession de Lignol par décret au profit de COGEMA (valide jusqu'au 29/04/2020).	
Janvier 1994 : Déclaration de délaissement par COGEMA.	
30/05/1994 : Lettre DRIRE actant la déclaration de délaissement et demandant un contrôle annuel des chantiers.	
<b>ICPE (si oui voir fiche ICPE) :</b>	
Non.	
<b>PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (et contraintes éventuelles)</b>	
Non renseigné	
<b>AUTRES ENGAGEMENTS PRIS</b>	
<b>ETAT FONCIER CADASTRAL</b>	
<b>Propriété AREVA :</b>	
Commune de Bubry, section XW01, parcelles : 90, 91 et 92.	
<b>ETUDE D'IMPACT (date, objet)</b>	
<b>REAMENAGEMENT : TRAVAUX ENTREPRIS</b>	
1977 – 1992 : La fosse avait été laissée en eau.	
1992 – 1993 :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange de la fosse réalisée en concertation avec les élus et les services de l'Etat</li> <li>• Remblayage intégral de la fosse, avec les produits disponibles sur place, ramenant ainsi l'aire de stockage des stériles au terrain naturel.</li> <li>• Remodelage de la fosse conformément à la topographie environnante.</li> </ul>	

<b>REJETS D'EAU</b>	
<b>Lieu :</b>	Aucun écoulement d'eau n'a été repéré sur le site.
<b>Station de traitement :</b>	Non
- en activité (date d'arrêt) :	/
- localisation :	/
<b>Produits utilisés : utilisation ; mode d'entreposage ; sécurité ; informations écotoxicologiques:</b>	/

<b>RESTENT EN PLACE</b>
<b>AMENAGEMENT DES PARTIES ENCORE EN ACTIVITE</b>
<b>MISE EN SECURITE</b>
<b>INCIDENTS CONNUS A CE JOUR (durant l'activité ou après l'arrêt définitif)</b>