

Site (abréviation) :	POULPRIO (POP)
Nombre total de chantier (numéros de fiche) :	1 (179a)
Nature des chantiers miniers :	Travaux miniers souterrains.
Période d'exploitation minière:	1980 - 1984
Surface du site :	0 ha 90 a

ACTIVITES ACTUELLES
SITUATION GEOGRAPHIQUE
Département : Morbihan
Commune : Bubry
Situation : à 5,2 km au NW de Bubry.

SITUATION GEOLOGIQUE
Massif granitique de Pontivy : leucogranites, à grain fin-moyen, à deux micas (avec muscovite > biotite), entrecoupés par de nombreux filons aplitiques et pegmatitiques. Minéralisation, présente sous forme d'amas de dimensions réduite mais à forte teneur, et localisée au sein d'un filon orienté N135°E et de pendage 55°SW, et de puissance de 2 à 4 m.
SITUATION PAYSAGERE ENVIRONNANTE
Paysage présentant un vallonnement très adouci. Prairies, champs et quelques bois. Site localisé en position sommitale.

SENSIBILITE DU SITE ET DES ENVIRONS	
- habitations :	<ul style="list-style-type: none">• Hameau de Poulprio à 250 m au NE.• Hameau de la Villeneuve à 350 m à l'Est.• Hameau de le Porzo à 750 m au NE.• Hameau de Kervran à 550 m au NW.• Hameau de Keryacoff à 450 m au SW.• Hameau de Penhoët à 650 m au SE.• Hameau la Croix de la Villeneuve à 150 m au SE.
	Nombre d'habitants de la commune de Bubry : 2399 habitants (34 hab. /km ²) - (Source INSEE : recensement 2008)
- élevage, cultures :	Elevage de vaches laitières et quelques cultures de céréales (maïs).
- flore et faune :	Sans information.
- zones protégées :	<u>Sur le site :</u> <ul style="list-style-type: none">• ZNIEFF de type II n°06300000 : Le Scorff – Forêt de Pont Calleck <u>Dans un rayon de 5 km autour du site :</u> <ul style="list-style-type: none">• ZNIEFF de type I :<ul style="list-style-type: none">○ n°00000587 : Les Marais et Etang de Manteantoux, à 1,4 km au Sud-Est, hors bassin hydrographique○ n°00000752 : La Sarre 2, à 3,8 km à l'Est, hors bassin hydrographique• Site Natura 2000 FR5300026 : Rivière du Scorff, Forêt de Pont Calleck, Rivière Sarre, à 1,5 km au Nord et en aval hydraulique
- ouvrages publics :	Route reliant la Villeneuve à Keryacoff situé à 150 m Sud du site. Route départementale 3 située à 80 m à l'Est du site.
- réseau hydro. :	<i>Bassin versant de la rivière le Scorff</i> Un ruisseau prend sa source à environ 200 m au NW du site et se jette dans le ruisseau de Chapelain, affluent du Scorff.

SITUATION ADMINISTRATIVE AU NIVEAU LOCAL 25/05/1957 : Décret accordant un permis de recherches dit « de Lignol » au profit de M. Monpas. 09/08/1958 : Décret autorisant la mutation du permis de recherches de Lignol au profit de la SIMURA (permis prolongé par décret des 17/05/1960, 18/02/1961 et 23/12/1963). 06/10/1966 : Arrêté ministériel prorogeant partiellement le permis de recherches de Lignol au profit de la SIMURA. 14/04/1970 : Octroi par décret de la concession dite « de Lignol » au profit de la SIMURA. 20/11/1991 : Mutation de la concession de Lignol par décret au profit de COGEMA (valide jusqu'au 29/04/2020). Janvier 1994 : Déclaration de délaissement par COGEMA. 30/05/1994 : Lettre DRIRE actant la déclaration de délaissement et demandant un contrôle annuel des chantiers.
ICPE (si oui voir fiche ICPE) : Non.
PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (et contraintes éventuelles) Non renseigné.
AUTRES ENGAGEMENTS PRIS
ETAT FONCIER CADASTRAL Propriété AREVA : Commune de Bubry, section ZA01, parcelles : 10, 13, 100 et 101. Propriété non AREVA : Commune de Bubry, section ZA01, parcelles : 11 et 50.
ETUDE D'IMPACT (date, objet)
REAMENAGEMENT : TRAVAUX ENTREPRIS 1992 – 1993 : <ul style="list-style-type: none"> • La tête de la descenderie a été remblayée et l'accès raccordé au niveau du terrain naturel. • Le montage a été comblé intégralement. • Le bassin de décantation des eaux d'exhaure a été nettoyé et remblayé. Deux poteaux électriques, implantés sur l'ancien carreau ont été déposés. Décembre 1998 : Remblayage d'un affaissement. Janvier 1999 : Affouillement de l'affaissement sur une profondeur de 5,5 m, puis remblayage et remise en place de terre végétale.

REJETS D'EAU Lieu : Aucun écoulement d'eau repéré sur le site. Station de traitement : Non - en activité (date d'arrêt) : / - localisation : / Produits utilisés : utilisation ; mode d'entreposage ; sécurité ; informations écotoxicologiques: /
--

RESTENT EN PLACE
AMENAGEMENT DES PARTIES ENCORE EN ACTIVITE
MISE EN SECURITE

INCIDENTS CONNUS A CE JOUR (durant l'activité ou après l'arrêt définitif)

Décembre 1998 : Affaissement de 1 m de diamètre et 0,8 m de profondeur, correspondant à une extrémité de la zone dépilée.